融雪プロテクターの巻きグセが
取れないときは・・・

熱めのお湯（５０℃～６０℃）
に２～３分つけて下さい。

平らな場所に伸ばして、自然に
冷めるまで静置します。